

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

INFORME DE ACTUACIÓN

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

MONITOREO DE DISPOSITIVOS

PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2022

Seguir las recomendaciones dadas en este informe y en las hojas de constancias entregadas, ES IMPORTANTE, para lograr el éxito de un programa de control de plagas"

INGENIERO AGRONOMO

CARLOS F. ALVARADO H.

Tel: 993-3477/993-2759/6030-8008 / 6948-1434

E-mail: cocleyplayas@fumiexpress.net/ calvarado@fumiexpress.net

Web: www.fumiexpress.net

COBRE CAMP

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
28-5-2022	Comedor Cobre: Comedor, cocina, basurero.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores.
28-5-2022	Comedor cobre: Comedor, cocina.	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas, cambio de pegamentos.
28-5-2022	Comedor Cobre: cocina, comedor	Trapper Max 1/trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores
28-5-2022	Comedor cobre: Área externa	Erradic block 20 gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
4-6-2022	Campamento Cobre T1AB-45 (Refuerzo) : Habitación T1AB-45	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.
4-6-2022	Campamento Cobre TIAB-45 (Refuerzo)	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.
13-6-2022	Comedor cobre: Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
13-6-2022	Comedor cobre: Área interna.	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos
13-6-2022	Comedor cobre: Área interna.	Trapper max 1/trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores
17-6-2022	Campamento Cobre: Área de sauna: Área perimetral de sauna, interno y externo, baños, duchas, piso, paredes, cielorraso	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de termitas.
20-6-2022	Cobre camp: Área externa de los módulos	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
20-6-2022	Cobre Camp: habitaciones, baños, pasillos, áreas comunes, sauna, bar.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
20-6-2022	Comedor Cobre: Cocina, basurero, comedor.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización – aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.
20-6-2022	Comedor Cobre: Cocina, comedor, carnicería, basurero	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas, cambio de pegamentos.
20-6-2022	Comedor Cobre: Cocina, comedor	Trapper max 1/trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.



FIRST QUANTUM

Minera Panamá


20-6-2022	Comedor cobre: área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
-----------	-----------------------------	------------------------------	---

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

17-6-2022 Campamento cobre : Área de Sauna. No entrar dentro de 2 horas.




2-6-2022: PUERTA DE COMEDOR COBRE ABIERTA



6-6-2022: REFUERZO CAMPAMENTO TIAB-45




7-6-2022: PARRILLA DE DRENAJE DE COCINA COBRE CON MUCHA GRASA.



13-6-2022: RESTOS DE GRASA EN COCINA COBRE.



13-6-2022: PARRILLA DE DRENAJE DE COCINA DE COBRE CON GRASA Y RESTOS DE COMIDA.



13-6-2022: GRASA EN TUBO



17-5-2022: ÁREA DE SAUNA – TRATAMIENTO RESIDUAL.



17-5-2022: ES IMPORTANTE MANTENER LA VIGILANCIA, YA QUE EL COMEJÉN PROVIENE DEL SUELO.

BODEGA DE COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-6-2022	Bodega, contenedores, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
3-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
3-6-2022	Área interna	Pegamento 1/ Lámpara	Monitoreo de lámparas
3-6-2022	Área interna	Trapper max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES /SUGERENCIAS

CLINICA DE COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
13-6-2022	Consultorios, baños, comedor, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión – nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
13-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
13-6-2022	Área interna	Pegamento (Trapper max) 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.

RECOMENDACIÓN, OBSERVACIÓN, SUGERENCIA

AMBULANCIAS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
14-6-2022	Cabina, vagón	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos. Placas LV035, LV385, LV283

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPAMENTO COBRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
16-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de roedores.
16-6-2022	Oficina, cafetería	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.

EDIFICIO NUEVO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
22-6-2022	Área externa, estacionamientos	Erradic block 20gr/ cebadera	Control de roedores.
22-6-2022	Oficinas, cafetería, área externa perimetral, estacionamientos	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización, aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.

OFICINA DE CONSTRUCCIÓN DE COBRE



FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
16-6-2022	Área perimetral externa	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insecto voladores y rastreros.
16-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas.

DORADO CAMP

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
26-5-2022	Comedor Dorado: Cocina, carnicería, panadería, oficinas, comedor, área perimetral.	Riptide 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos rastreros.
26-5-2022	Comedor Dorado: Comedor, cocina, carnicería	Pegamento 1/lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos.
26-5-2022	Comedor Dorado: Cocina, comedor	Trapper max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores
26-5-2022	Comedor Dorado: Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebadares para el control de roedores.
28-5-2022	Dorado camp: Habitaciones, pasillos, baños, áreas comunes, oficinas.	Sipertrin 30 ml/ galón	Aspersión y nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
28-5-2022	Dorado camp: área externa perimetral del campamento WTP , STP	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
14-6-2022	Comedor Dorado: Área interna	Pegamento 1/lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos.
14-6-2022	Comedor Dorado: Área interna	Trapper Max 1/ trampa.	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
14-6-2022	Comedor Dorado: Contenedores	Trapper Max 1/ trampa.	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
14-6-2022	Comedor Dorado: Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
21-6-2022	Comedor Dorado: Cocina, comedor	Pegamento 1/lámpara	Monitoreo de lámparas, cambio de pegamentos.
21-6-2022	Comedor Dorado: Cocina, comedor	Trapper Max 1/ trampa.	Monitoreo de trampas, cambio de pegamentos.
21-6-2022	Comedor Dorado: Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
21-6-2022	Comedor Dorado: Cocina, comedor, área externa, basurero.	Sipertrin 30 ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores.

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

26-5-2022- Mantener puerta de salida de comedor cerrada.



26-5-2022: PUERTA ABIERTA
EN COMEDOR DORADO

BODEGA DE DORADO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
26-5-2022	Área interna y externa de la bodega	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
26-5-2022	Area externa	Erradic block 20 gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
26-5-2022	Área interna	Trapper max 1/trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores

GARITA DE DORADO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
26-5-2022	Área perimetral de la garita.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de mosquitos.

TMF CAMP						
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES			
27-5-2022	Comedor TMF: Cocina, comedor, Sipertrin, basurero, área externa.	Riptide 30ml/galón				Nebulización para el control de insectos voladores.
27-5-2022	Comedor TMF: comedor, cocina	Pegamento lámpara	1/			Monitoreo de lámparas y cambio de pegamento.
27-5-2022	Comedor TMF: Cocina	Trapper trampa	Max	1/		Monitoreo de trampas para el control de roedores.
27-5-2022	Comedor TMF: Área externa	Erradic block cebadera	20gr/			Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
3-6-2022	Campamento TMF: Habitaciones, pasillos, baños, gimnasio, WTP, STP, oficinas, área externa perimetral.	Sipertrin 30 ml/ galón				Aspersión – nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
3-6-2022	Campamento TMF: Área externa	Erradic block cebadera	20gr/			Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
6-6-2022	Comedor TMF: Área externa	Erradic block cebadera	20gr/			Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
6-6-2022	Comedor TMF: Área interna	Trapper trampa	max	1/		Monitoreo de lámparas y cambio de pegamento.
6-6-2022	Comedor TMF: Área interna	Trapper trampa	max	1/		Monitoreo de trampas para el control de roedores.
15-6-2022	Comedor Tmf: comedor, cocina, basurero, perimetral, oficinas.	Sipertrin 30 ml/ galón				Nebulización, aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.
15-6-2022	Comedor TMF. Área externa	Erradic block cebadera	20gr/			Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
15-6-2022	Comedor TMF: Comedor, cocina.	Pegamento lámpara		1/		Monitoreo de lámparas, cambio de pegamentos.
15-6-2022	Comedor Tmf :cocina	Trapper 1/trampa		Max		Monitoreo de cebaderas para el control de control de roedores
OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS						

BODEGA TMF

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
7-6-2022	Contenedores, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

TALLER EQUIPO PESADO TMF

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-6-2022	Área perimetral del taller	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos
1-6-2022	Área perimetral externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas . Instalación de 3 cebaderas para monitoreo y control de roedores.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS/ RECOMENDACIONES





FIRST QUANTUM

Minera Panamá

SK CAMP

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-6-2022	Comedor SK: Comedor, área externa perimetral , panadería, carnicería.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores
2-6-2022	SK comedor: comedor, panadería, carnicería	1 pegamento/ lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos.
2-6-2022	Comedor SK: comedor, panadería, carnicería	Pegamento 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores
2-6-2022	Comedor SK: Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
8-6-2022	Campamento SK: Habitaciones, pasillos, lavandería, baños, Gimnasio, WTP. STP, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
8-6-2022	Campamento SK: Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
8-6-2022	Comedor SK: Comedor, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
8-6-2022	Comedor SK: Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
8-6-2022	Comedor SK: Área interna	Trapper max 1/ trampa	monitoreo de cebaderas para el control de roedores
8-6-2022	Comedor SK: Área interna	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamentos.
23-6-2022	Comedor SK: Cocina, comedor, carnicería, panadería, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
23-6-2022	Comedor SK: área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
23-6-2022	Comedor SK: Área interna	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamento.
23-6-2022	Comedor SK: Área interna	Trapper max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
RECOMENDACIONES/ OBSERVACIONES/ SUGERENCIA			
8-6-2022	Aplicaciones 6/6/2022, 7/6/2022, 8/6/2022		



FIRST QUANTUM



2-6-2022: LÁMPARA #3
UBICADA EN CARNICERÍA.
QUEMADA YA QUE LE CAE
AGUA DEL TECHO. LA MISMA
SE CAMBIO HACE UN MES.




2-6-2022: PUERTA DE SALIDA
DE COMEDOR SK ABIERTA


Minera  Panamá



2-6-2022: VENTANA DE
COMEDOR SK ABIERTA.



17-6-2022: PUERTA
ABIERTA EN COMEDOR SK



7-6-2022: HABITACIÓN 19. MÓDULO B. GRIETAS CON POTENCIAL CRIADERO DE CUCARACHAS Y REFUGIO DE MOSQUITOS DEBAJO DEL MÓDULO.



7-6-2022: REFUGIO DE MOSQUITOS QUE ESTÁN DEBAJO DE LOS MÓDULOS.



7-6-2022: REFUGIO DE MOSQUITOS QUE ESTÁN DEBAJO DE LOS MÓDULOS.



8-6-2022: SE REALIZÓ REUBICACIÓN DE LÁMPARA DE CARNICERÍA SK. Y SE REEMPLAZÓ LA LÁMPARA.

CLINICA SK

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-6-2022	Área perimetral interna	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.
2-6-2022	Área interna	Trapper max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.

BODEGA SK

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-6-2022	Bodega Sk: Bodega y área interna y externa	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
2-6-2022	Área interna	1 trapper max / trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
2-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS/ RECOMENDACIONES

TRITURADORA SECUNDARIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
31-5-2022	Área externa	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas
31-5-2022	Oficinas, baños, cafetería.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.


TRITURADORA PRIMARIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-6-2022	Cuartos eléctricos de trituradoras n°1,2,3,4	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.


CARIBBEAN CAMP

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-6-2022	Comedor Caribbean: comedor. Cocina	Pegamento 1/lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamento
2-6-2022	Comedor Caribbean: Cocina	Trapper Max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
2-6-2022	Comedor Caribbean: área externa	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
2-6-2022	Comedor Caribbean: cocina, comedor	Riptide 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores .
2-6-2022	Comedor caribbean: Basurero, área externa.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores .
8-6-2022	Comedor Caribbean: Comedor, basurero, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión - Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
8-6-2022	Comedor Caribbean: Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
8-6-2022	Comedor Caribbean: Área interna	Trapper max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.
8-6-2022	Comedor Caribbean: Área interna	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas para el control de insectos voladores.
10-6-2022	Campamento de Caribbean: habitaciones, pasillos, baños, WTP, STP, lavandería, oficinas, lavandería, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión - Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
10-6-2022	Campamento Caribbean: Área externa	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
23-6-2022	Comedor Caribbean: Cocina, comedor, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
23-6-2022	Comedor Caribbean: Área externa	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
23-6-2022	Comedor Caribbean: Área interna	Pegamento 1/ lámpara	Monitoreo de lámparas y cambio de pegamento.
23-6-2022	Comedor Caribbean: Área interna	Trapper max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIA



2-6-2022: PUERTA DE SALIDA DE COMEDOR CARIBBEAN ABIERTA



2-6-2022: PUERTA DE SALIDA PRINCIPAL DE COMEDOR CARIBBEAN ABIERTA.



23-6-2022: PUERTA DE SALIDA DE COMEDOR CARIBBEAN

LABORATORIO AREA 22

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
14-6-2022	Baños, comedor, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
14-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

LABORATORIO DE SOLIDOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-6-2022	Laboratorio, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
9-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.



FIRST QUANTUM

Minera  Panamá

MSA TALLERES

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
22-6-2022	PM Bay MSA: Taller, oficina, comedor, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
22-6-2022	PM Bay MSA: Área externa	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
22-6-2022	Taller de soldadura MSA: área perimetral del taller.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de mosquitos.
22-6-2022	Taller correctivo MSA: Talleres, contenedores, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
22-6-2022	Taller correctivo MSA: Área externa.	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.



22-6-2022: TALLER DE SOLDADURA DE MSA. AGUAS ESTANCADAS CON LARVAS DE MOSQUITOS.



22-6-2022: TALLER DE SOLDADURA DE MSA. AGUAS ESTANCADAS CON LARVAS DE MOSQUITOS.

OFICINA DE ASUNTOS COMUNITARIOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-6-2022	Área interna	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos .
23-6-2022	Área externa	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores. Termo nebulización para el control de Mosquitos e insectos voladores.
23-6-2022	Áreas externas	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo y control de roedores.
23-6-2022	Áreas Interna	Trapper max 1/ trampa	Monitoreo y control de roedores.
OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS			

PATIO MINERA PANAMA S.A – CIRUELITO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
20-6-2022	Todas las áreas internas de las oficinas, comedor, garita de seguridad.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión de insectos rastreros y arácnidos
20-6-2022	Todas las áreas externas de la oficinas y áreas perimetrales.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores.
20-6-2022	Todas las áreas externas de las oficinas , depósito, todo el patio y áreas perimetrales.	Cipermetrina 40ml/ galón	Termo nebulización para el control de insectos voladores.
OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS			



FIRST QUANTUM

Minera  Panamá**GEOLOGIA**

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
20-6-2022	Depósito de muestra, oficinas perimetrales.	laboratorio, Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión -Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

TALLER AK DRILLINGS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
20-6-2022	Taller, oficinas	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

UPPER BOTIJA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
14-6-2022	Contenedores, área externa y bodegas.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros

CABO WORKSHOP

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
5-6-2022	Contenedor, Área externa , área interna	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.



FIRST QUANTUM

Minera  Panamá

TALLER DE FABRICACIÓN

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
16-6-2022	Área perimetral interno y externo	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos.
16-6-2022	Área Externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas.

GARITA SAN BENITO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
7-6-2022	Garita, baños, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
7-6-2022	Área Externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

BATCH PLANT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
15-6-2022	Contenedores, oficina, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
15-6-2022	área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
15-6-2022	Laboratorio de concreto: Laboratorio, oficinas, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

EMULSION


FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
6-6-2022	Oficinas, galera, planta, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
6-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores

AREA 43

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-6-2022	Área perimetral de bodega, patio	Sipertrin 30ml /galón	Nebulización para el control de Mosquitos
8-6-2022	Aguas estancadas	Durmix 44ml/galón	Tratamiento de aguas estancadas para el control de larvas de mosquitos.



8-6-2022: AGUAS ESTANCADAS EN PATIO DE ÁREA 43.



8-6-2022: AGUAS ESTANCADAS EN PATIO DE ÁREA 43.



8-6-2022: AGUAS ESTANCADAS EN PATIO DE ÁREA 43.

ESTACION DE COMBUSTIBLE CSA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
28-5-2022	Oficina, área de despacho perimetral .	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

ESTACION DE COMBUSTIBLE MSA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
28-5-2022	Área perimetral externa	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores.

HELIFLIGHT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
26-5-2022	Área perimetral externa, baños	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de Mosquitos

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES/ SUGERENCIAS

KILOMETRO 38

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
26-5-2022	Área perimetral de la garita	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos.

AREA 22-AMBIENTE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
27-5-2022	Área perimetral externa	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos.

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS

ANDAMIOS - AREA 22

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
27-5-2022	Oficinas, cafetería, área perimetral externa.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos e insectos voladores.

KALTIRE

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
27-5-2022	Kaltire llantas: estancadas en llantas	Aguas Durmix 44ml/ galón	Tratamiento de aguas estancadas para el control de larvas de mosquitos.
13-6-2022	Kaltire taller: taller, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
13-6-2022	Kaltire Taller: Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
13-6-2022	Kaltire Llantas: estancadas, llantas	Aguas Durmix 44ml/ galón	Monitoreo y tratamiento de aguas estancadas para el control de larvas de mosquitos.

ESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
26-5-2022	Área interna perimetral baño	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.

FOOD DELIVERY VEHICLES (VEHÍCULOS DE REPARTO DE ALIMENTOS)

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
2-6-2022	Vehículos SK: Cabina y área de carga	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros. placa 635516 (LV214), LV215
3/6/2022	Vehículos de Cobre: cabina y vagón	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros Y arácnidos Placas: LV214, ST002,ST003
3/6/2022	Vehículos de desechos: cabina y vagón	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.

REACTIVOS

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
23-6-2022	Galeras	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
23-6-2022	Comedor perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Control de insectos.

PRESERVACION

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-6-2022	Contenedores, baños, taller, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión control de insectos voladores y rastreros.

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES/ SUGERENCIAS

OFICINAS MPSA EN TMF

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
4-6-2022	Oficinas, cafetería, baños	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión para el control de insectos rastreros y arácnidos.
RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS			

OFICINAS MPSA EN PIT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
22-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
22-6-2022	Área perimetral externa de oficinas.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS			

OFICINAS CAMBIO DE TURNO PIT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
3-6-2022	Oficinas, baños y área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión- Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS			

GEOTECHNIC/ GEOTECNIA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
20-6-2022	Área perimetral laboratorio.	externa, Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

NURSERY

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
20-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebadera para el control de roedores.
20-6-2022	Oficinas, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

NEW OFFICE IN PORT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-6-2022	Oficinas, baños, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS

TALLER EQUIPO LIVIANO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
21-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
21-6-2022	Talleres, oficina, patio perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

PERRERA

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
31-5-2022	Área perimetral externa de perrera	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.

TAG MAJAL – AREA 22

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
5-6-2022	Taller, oficinas, baño, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización- aspersión ara el control de insectos voladores y rastreros.
5-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
9-6-2022	Área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.

TRUCK PARKING

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
1-6-2022	Patio mula área 22: Área perimetral de oficinas, área de descanso, patio	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de mosquitos.
1-6-2022	Patio mula área 22: Eliminar toda agua estancada para evitar criaderos de mosquitos		



1-6-2022: PATIO MULA

FLOTACIÓN

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
30-5-2022	Flotación arriba (Refuerzo) Contenedores perimetral	: Sipertrin 30ml/ Galón	Nebulización para el control de insectos rastreros y voladores.
30-5-2022	Flotación arriba (refuerzo) Contenedores, área externa	: Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas
22-6-2022	Flotación abajo: Controles eléctricos, OPS	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores. .
22-6-2022	Flotación abajo: oficinas, baños, cafetería, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ Galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
22-6-2022	Flotación arriba: Área externa perimetral, controles eléctricos	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de roedores
22-6-2022	Flotación arriba: Taller, cafetería, área perimetral, almacén	Sipertrin 30ml/ Galón	Nebulización para el control de mosquitos, insectos rastreros y voladores.



30-5-2022: AGUAS ESTANCADAS CON LARVAS DE MOSQUITOS- ÁREA DE FLOTACIÓN ARRIBA.



ALMACEN CSA			
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
16-6-2022	Almacen CSA: Área externa	Erradic block 320 gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores
16-6-2022	Almacen CSA : Área perimetral interna y externa del almacén, patio.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
16-6-2022	Almacen CSA#2: Almacén perimetral.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros
RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS			

LABORATORIO QHSE			
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
15-6-2022	Laboratorio, Área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.

PROCESS PLANT			
FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
21-6-2022	Oficinas, baños, área externa perimetral.	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión-Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
21-6-2022	Área externa, cuartos eléctricos	Erradic block 20gr/cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

PUERTO

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
8-6-2022	Contenedores, habitaciones, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
8-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.

AREA 64

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
4-6-2022	Talleres, baños, área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
4-6-2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
4-6-2022	Aguas estancadas	Durmix 44ml/ galón	Monitoreo de aguas estancadas para el control de larvas.
9-6-2022	Aguas estancadas	Durmix 44ml/ galón	Monitoreo de aguas estancadas para el control de larvas.
9-6-2022	Área externa perimetral	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.



VILLAS LOS TUCANES

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
6/6/2022	Área externa perimetral y parque	Sipertrin 30ml/ galón	Aspersión, nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
6/6/2022	Área externa	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
24-6-2022	Área externa, Parque recreativo Villa Los Tucanes	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización para el control de Insectos voladores y rastreros.
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIA			

POWER PLANT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
9-6-2022	Electrical control, electrocloración, ASH process, other electrical controls, maintance.	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
9-6-2022	Oficina	Trapper max 1/ trampa	Monitoreo de trampas para el control de roedores.

GOLD PLANT

FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
21-6-2022	Área externa de OPS, control eléctrico.	Erradic block 20gr/ cebadera	Monitoreo de cebaderas para el control de roedores.
21-6-2022	Oficinas, cafetería, baños	Sipertrin 30ml/ galón	Nebulización, aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.

TALLER BOTIJA (ENSAMBLAJE)

FECHA

AREA

PRODUCTO

APLICACIONES

Taller de ensamble de botija,
no existe.

DECANT TOWER

FECHA

AREA

PRODUCTO

APLICACIONES

21-6-2022

Área perimetral

Sipertrin 30ml/ galón

Aspersión para el control de insectos
arácnidos.

CICLON DE ARENAS

FECHA

AREA

PRODUCTO

APLICACIONES

4-6-2022

Oficina, baños, planta, área
externa perimetral

Sipertrin 30ml/ galón

Aspersión- nebulización para el control
de insectos voladores y rastreros.

4-6-2022

Área externa

Erradic block 20gr/
cebaderaMonitoreo de cebaderas para el control
de roedores.

(A REQUERIMIENTO)


FECHA	AREA	PRODUCTO	APLICACIONES
10-6-2022	Taller Liviano Dollar: Inspección		Inspección en taller y oficina por reporte de mosquitos, pulgas. En la inspección se observó piojos de aves, anteriormente hemos tenido este mismo reporte por tema de aves que anidan en el taller.
10-6-2022	Taller Liviano Dollar: taller perimetral, oficinas, bodegas, área de descanso.	Sipertrin 80ml/galón	Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros.
10-6-2022	Área 51: Aguas estancadas en pieza en área perimetral de patio.	Durmix 44ml/galón	Tratamiento de aguas estancadas para el control de larvas de mosquitos.
10-6-2022	Área 51: Área perimetral de patio	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de mosquitos.
17-6-2022	Almacén MSA (A requerimiento): Área interna del almacen, oficinas, contenedores.	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de insectos rastreros y arácnidos, voladores.
17-6-2022	MSA Bahía de aceites : Aguas estancadas en tanque	Durmix 44ml/galón	Tratamiento de aguas estancadas para el control de larvas de mosquitos.
17-6-2022	MSA Bahía de aceites :Área perimetral externa	Sipertrin 30ml/galón	Nebulización para el control de mosquitos adultos.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O SUGERENCIA

10-6-2022 Área 51: Eliminar toda agua estancada para evitar criaderos de mosquitos.



10-6-2022: TALLER



10-6-2022: TALLER



DOLLAR
INREQUERIMIENTO.

Minera  Panamá



17-6-2022: BAHÍA DE ACEITE TANQUES
ACUMULAN AGUA Y LARVAS DE
MOSQUITOS.



17-6-2022: BAHÍA DE ACEITES, TANQUES
ACUMULAN AGUA Y LARVAS DE MOSQUITOS.



17-6-2022: BAHÍA DE
ACEITE



17-6-2022: BAHÍA DE
ACEITE

(A REQUERIMIENTO)

FECHA



AREA

PRODUCTO

APLICACIONES

AREA 51.

Se programa visita. Aguas estancadas con larvas de mosquitos.



(A REQUERIMIENTO)

AREA 51

10-6-2022



PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2022

MONITOREO DE DISPOSITIVOS INTERNOS

FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL CAMBIO	CAPTURAS		CAUSAS DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
				ROEDOR	OTROS		
26/05/2022	Comedor Dorado	4	4	0	0	Sucia -Humedad	
27/05/2022	Comedor Tmf	5	4	0	0	Sucia	Estación # 3 con pegamento limpio y en buen estado
28/05/2022	Comedor Cobre	13	12	0	0	Sucia-humedad	Estación # 13 con pegamento limpio y en buen estado
02/06/2022	Comedor SK	7	5	0	0	Sucia -Humedad	Estación # 3 y 4 ausente
02/06/2022	Comedor Caribbean	6	5	0	0	Sucia-humedad	estación #1 con pegamento limpio y en buen estado
06/06/2022	Comedor Tmf	5	2	0	0	Humedad, sucia	Estación # 3.4.5 con pegamento limpio y en buen estado
06/06/2022	Comedor Caribbean	6	6	0	0	Humedad, sucia	
08/06/2022	Comedor SK	7	7	0	0	Humedad, sucia	
13/06/2022	Comedor Cobre	13	10	0	0	Humedad, sucia	Estación # 4.5.6 con pegamento limpio y en buen estado
14/06/2022	Comedor Dorado	4	4	0	0	Sucias	
15/06/2022	Comedor TMF	5	2	0	0	Sucia	Punto de control 3.4.5 con pegamento limpio y en buen estado
20/06/2022	Comedor Cobre	13	10	0	0	Sucia	Punto de control # 6.7.9 con pegamento limpio y en buen estado
21/06/2022	Comedor Dorado	6	5	0	0	Sucia	Punto de control #5 con pegamento limpio y en buen estado
23/06/2022	Comedor Caribbean	6	4	0	0	Sucia	Punto de control # 1.2 pegamento limpio y en buen estado
23/06/2022	Comedor SK	7	7	0	0	Sucia	

PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2022

MONITOREO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL CAMBIO	CONSUMO		CAUSAS DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
				ROEDOR	OTROS		
26/05/2022	Comedor Dorado	6	1	0	0	Moho-humedad	Estación # 1.2.3.4.5 Con cebo limpio y en buen estado
27/05/2022	Comedor TMF	10	10	0	0	Moho-humedad	
28/05/2022	Comedor Cobre	17	13	0	0	Moho-humedad	Estación # 3.11.13 Con cebo limpio y en buen estado Estación # 8 Obstruida.
02/06/2022	Comedor sk	8	3	0	0	Moho	Estación # 1 Obstruida. Estación # 5.6.7.8 ausente
02/06/2022	Comedor Caribbean	8	4	0	0	Humedad-sucio	Estación # 3.4.7.8 con cebo limpio y en buen estado
06/06/2022	Comedor TMF	10	8	0	0	Humedad-sucio	Estación # 3.7 cebo limpio y en buen estado
06/06/2022	Comedor Caribbean	8	6	0	0	Sucia - humedad	Dispositivo # 3 y 4 con cebo limpio y en buen estado
08/06/2022	Comedor SK	8	1	0	0	Moho	Dispositivo # 1.7.8 obstruida. 5 y 6 ausente
13/06/2022	Comedor Cobre	17	12	0	0	Moho	Punto de control # 2.4.5.6.7 con cebo limpio y en buen estado
14/06/2022	Comedor Dorado	6	5	0	0	Moho	Estación # 1 con cebo limpio y en buen estado
15/06/2022	Comedor TMF	10	4	0	0	Moho	Punto de control # 3.4.5.7.8.10 con cebo limpio y en buen estado
20/06/2022	Comedor Cobre	17	8	0	0	Sucia - humedad	Punto de control # 1.2.4.5.9.10.12.13.16 con cebo limpio y en buen estado
21/06/2022	Comedor Dorado	6	2	0	0	Sucia - humedad	Punto de control # 1.2.4.5 cebo limpio y en buen estado
23/06/2022	Comedor Caribbean	7	5	0	0		Punto de control # 3.4 con cebo limpio y en buen estado
23/06/2022	Comedor SK	8	2	0	0	Ausente	Punto de control # 2.3.4 con cebo limpio y en buen estado. Estación # 1.7.8 obstruida y estación # 5.6 ausente.

PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2022
MONITOREO DE DISPOSITIVOS INTERNOS - LÁMPARAS

FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL CAMBIO	CAPTURA	OBSERVACIÓN
				ESPECIE DOMINANTE	
26/05/2022	Comedor Dorado	10	7	Mosquitos	Estación # 7.9.10 no se realizó cambio de lámina
27/05/2022	Comedor TMF	10	6	Palomillas	Estación #5.7.9.10 no se realizó cambio de lámina
28/05/2022	Comedor Cobre	24	15	Mosca de carne y palomillas	Estación # 10.11.12.13.14.17 no se realizó cambio de lámina 18.19.21 no fue necesario el cambio de lámina
02/06/2022	Comedor SK	8	6	Mosquitos	Lámpara #3 quemada , lámpara #2 no fue necesario el cambio de lámina
02/06/2022	Comedor Caribbean	8	8	Mosca doméstica	
06/06/2022	Comedor TMF	10	6	Mosquitos	Estación # 5.7.9.10 no se realizó cambio de lámina.
08/06/2022	Comedor GAP	8	6	Mosquitos	
08/06/2022	Comedor SK	8	7	Mosca de carne	Estación # 3 Dañada
13/06/2022	Comedor Cobre	24	22	Mosca de carne y mosquitos	
14/06/2022	Comedor Dorado	10	10	Mosquitos	
15/06/2022	Comedor TMF	10	9	Mosquitos	Punto de control #9 no fue necesario el cambio de lámina
20/06/2022	Comedor Cobre	24	24	mosca doméstica	
21/06/2022	Comedor Dorado	10	9	Mosca doméstica y mosquita	
23/06/2022	Comedor Caribbean	8	8	Mosca de carne y moquitos	
23/06/2022	Comedor SK	8	7	Mosca de carne	Punto de control # 2 no fue necesario el cambio de lámina

PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2022
MONITOREO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS - CAMPAMENTOS

FECHA	LUGAR	CANT.	TOTAL CAMBIO	CONSUMO		CAUSAS DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
				ROEDOR	OTROS		
26/05/2022	Campamento Dorado	21	21	0	0	Moho, humedad	Estación # 1 con stikers ausente Estación # 19 con cebo ausente
31/05/2022	Campamento TMF	15	13	0	0	Moho, humedad	Estación # 8.9 ausente
07/06/2022	Campamento SK	17	17	0	0	Moho, humedad	Estación # 1 cebo ausente
09/06/2022	Campamento Caribbean	9	9	0	0	Moho -humedad	
21/06/2022	Campamento Cobre	28	28	#3.5.7.12= 25% c/u #21.24.25=25% #6.10.11= 50% c/u #17.18.22.26=50%	0	Moho -humedad	




FIRST QUANTUM

Minera  Panamá

COMEDOR TMF

31-5-2022





FIRST QUANTUM

Minera Panamá


COMEDOR CARIBBEAN

2-6-2022




COMEDOR SK

2-6-2022



COMEDOR TMF

6-6-2022






FIRST QUANTUM

Minera  Panamá

COMEDOR SK

8-6-2022








FIRST QUANTUM

Minera Panamá

COMEDOR CARIBBEAN




8-6-2022





COMEDOR COBRE

13-6-2022






FIRST QUANTUM

Minera Panamá


COMEDOR TMF



15-6-2022




COMEDOR COBRE

20-6-2022







FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **468**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS, S.A.
UBICADA EN PUEBLO GRANDE, CORREGIMIENTO DE BUENA VISTA.
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.
TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1434

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 4 DE JUNIO DE 2022
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO VEHICULOS PARA
DESPEDIDOS PLACAS . ST027, CA7783, CR4835
CA7286, ST2021
UBICADO EN: MINERA PANAMA S.A
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 4 DE JULIO DE 2022
TECNICO RESPONSABLE: [Firma]
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: [Firma]

Control y prevención de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **469**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS, S.A.
UBICADA EN PUEBLO GRANDE, CORREGIMIENTO DE BUENA VISTA.
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.
TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1434

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 4 DE JUNIO DE 2022
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO VEHICULOS DE ALIMENTOS
DE SK. PLACAS. BK0060, 635517 (LV215), LV214
UBICADO EN: MINERA PANAMA, S.A
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 4 DE JULIO DE 2022
TECNICO RESPONSABLE: [Firma]
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: [Firma]

Control y prevención de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **470**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS, S.A.
UBICADA EN PUEBLO GRANDE, CORREGIMIENTO DE BUENA VISTA.
DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.
TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948-1434

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 4 DE JUNIO DE 2022
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO VEHICULOS DE ALIMENTOS
DE COBRE. PLACAS. ST001, ST002, LV214, LV212,
LV217, LV216, LV134, LV147, 635513, LV213, BK0043
UBICADO EN: MINERA PANAMA ST003, LV245, LV202
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 4 DE JULIO DE 2022
TECNICO RESPONSABLE: [Firma]
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: [Firma]

Control y prevención de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **478**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS, S.A. UBICADA EN PUEBLO GRANDE, CORREGIMIENTO DE BUENA VISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 18 DE JUNIO DE 2022
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO _____
MINERA PANAMA S.A (SITIO MINA)
UBICADO EN: DONOSO
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 18 DE JULIO DE 2022
TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ, EDUARDO LEONES
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: Alvarado

Control y prevención de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **479**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS, S.A. UBICADA EN PUEBLO GRANDE, CORREGIMIENTO DE BUENA VISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 18 DE JUNIO DE 2022
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO _____
MINERA PANAMA (SITIO PUERTO)
UBICADO EN: DONOSO
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 18 DE JULIO DE 2022
TECNICO RESPONSABLE: IRVIN MARTINEZ / EDUARDO LEONES
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: Alvarado

Control y prevención de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **480**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS, S.A. UBICADA EN PUEBLO GRANDE, CORREGIMIENTO DE BUENA VISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 18 DE JUNIO
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO _____
AMBULANCIA PLACAS 1X035, 1X385, 1X283
UBICADO EN: DONOSO
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 18 DE JULIO DE 2022
TECNICO RESPONSABLE: EDUARDO LEONES
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: Alvarado

Control y prevención de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **481**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS, S.A. UBICADA EN PUEBLO GRANDE, CORREGIMIENTO DE BUENA VISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 18 DE JUNIO DE 2022
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO _____
CLINICA DE COBRE
UBICADO EN: MINERA PANAMA, DONOSO
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 18 DE JULIO DE 2022
TECNICO RESPONSABLE: _____
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: Alvarado

Control y prevención de todo tipo de plagas

FumiExpress
Manejo Integrado de Plagas

R.U.C.155675340-2-2019 D.V 32
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN **482**

YO ROQUE FIDEL ALVARADO MUÑOZ, CON CEDULA 9-135-992, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUMIGADORA FUMI EXPRESS, S.A. UBICADA EN PUEBLO GRANDE, CORREGIMIENTO DE BUENA VISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE COLON.

TELEFONOS: 396-6041/6030-8008/6948

POR ESTE MEDIO

HAGO CONSTAR QUE EL DIA 18 DE JUNIO
FUE FUMIGADO EL ESTABLECIMIENTO _____
CLINICA DE SK
UBICADO EN: MINERA PANAMA, DONOSO
PROVINCIA DE: COLON
FECHA DE EXPIRACIÓN: 18 DE JULIO DE 2022
TECNICO RESPONSABLE: _____
REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DE OPERACIONES: Alvarado

Control y prevención de todo tipo de plagas